


ÇELİK DOLAP 2

1. Dolap 304 Kalite paslanmaz çelik sacdan imal edilmiş olmalıdır.
2. Dolap üst tarafı çift kapaklı dolap depolama alanına sahip olmalıdır.
3. Dolap bölümünde 1 adet ara raf olmalıdır.
4. Dolap kapakları temizlik açısından çift cidarlı olmalıdır.
5. Dolap kapakları mıknatıslı sabitleyicilere sahip olmalıdır.
6. Dolap ortasında 5 adet eşit ölçülerde çekmece olmalıdır.
7. Çekmece iç yüksekliği en az 6 cm olmalı ve içerisine plastik tepsi sığmalıdır.
8. Çekmece içleri ISO normlarına uygun olarak ABS Plastik tepsilere sahip olmalıdır.
9. Plastik sepetler 60x40x50 cm ebatında ve deliksiz formda olmalıdır.
10. Sepet içleri ayraçlar ile bölümlendirilebilir olmalıdır.
11. Her bir sepet en az 8 eşit parçaya bölünecek şekilde ayraçlara sahip olmalıdır.
12. Dolap altında ise 4 adet eşit ölçülerde çekmece olmalıdır.
13. Çekmece iç yüksekliği en az 21 cm olmalı ve içerisine plastik tepsi sığmalıdır.
14. Çekmece içleri ISO normlarına uygun olarak ABS Plastik tepsilere sahip olmalıdır.
15. Plastik sepetler 60x40x20 cm ebadında ve deliksiz formda olmalıdır.
16. Sepet içleri ayraçlar ile bölümlendirilebilir olmalıdır.
17. Her bir sepet en az 3 eşit parçaya bölünecek şekilde ayraçlara sahip olmalıdır.
18. Dolap boru tip paslanmaz ayaklara sahip olmalıdır.
19. Dolap ölçüsü 700 x 450 x 2000 mm($\pm$ 50 mm) olmalıdır.
20. Üründe yaralanmalara neden olacak keskin köşe ve kenarlar olmamalıdır.
21. Kaynak sonrası ürün temizliği dekoratif bütünlüğü bozmamalıdır.
22. Firma imalat öncesi kurumdan teknik resim üzerinden onay almalıdır.
23. Ürün iki yıl boyunca garanti kapsamında olmalıdır.
24. Üretici veya satıcı firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
25. Üretici veya satıcı firmanın ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Belgesi Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
26. Üretici veya satıcı firmanın ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
27. Yüklenici montaj esnasında 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında gerekli emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür. Montaj ile oluşacak her türlü maddi manevi kayıp yüklenici sorumluluğundadır.
28. Uhdesinde kalan firma işe başlamadan önce yerinde yeniden keşif ve ölçülendirme yapmalı ve bunu bölüm sorumluları ile karşılıklı tutanak ile belgelendirilmelidir.
29. Beraberinde 1 adet 3 lü çelik basamak verilecektir.

Selin ARTEMİZ
YDYB Ünitesi
Sorumlu Hemşire

Doç. Dr. Sadık KURTULAN
Dip. No: 10512
Uzmanlık: Enfeksiyon Hastalıkları
K.S.U. Tıp Fakültesi Yeni Doğan Uzmanı

ÇELİK DOLAP 2



Selin AYTEMİZ
YDYS Çiftesi
Sorumlu Hemşire

Doç. Dr. Sadı YURTUTAN
Epi. No: 1793
Uzmanlık No: 80082 Yabancı No: 105121
KSÜ Tıp Fakültesi Yeni Doğan Uzmanı